EdilNova Demo

Riepilogo ispezione

Generato il 22/10/2026

Dati generali ispezione

Titolo ispezione	Ispezione 21/10/2026
Tipo ispezione	programmata
Motivo	verifica_periodica
Riferimenti	
Sito/Cantiere	Cantiere Residenza Aurora
ID Sito/Cantiere	889908d990bd4501b8ed8
Data ispezione	22/10/2026
Ora inizio ispezione	10:47
Ora fine ispezione	10:51

Allegati generali ispezione

Nessun allegato inserito.

Checklist e risultati

Preparazione area di cantiere

Voce	Risposta	Allegati
L'area è correttamente delimitata con recinzioni, barriere o nastri segnaletici conformi? *NOTE: delimitazione incomplta presso l'accesso agli scavi*	**Non conforme**	- Foto: 1792659037884_scaled_1000034626.jpg (image/jpeg, 58 KB)
È presente segnaletica di sicurezza visibile e conforme per indicare accessi, divieti e pericoli? *NOTE: segnaletica divieto mancante all'accesso*	**Non conforme**	- Foto: 1792659068239_scaled_1000034627.jpg (image/jpeg, 107 KB)

Gli accessi pedonali e veicolari all'area sono separati e sicuri per tutti i lavoratori?	**Conforme**	—
È presente la cartellonistica obbligatoria (es. estratto DVR, nominativi RSPP, D.L., PSC)?	**Conforme**	—
È stata effettuata una verifica del rischio interferenze tra attività e imprese coinvolte?	**Conforme**	—
Le condizioni ambientali dell'area (illuminazione, ventilazione, meteo) sono adeguate per operare in sicurezza?	**Parziale**	—
I lavoratori presenti sono dotati dei DPI obbligatori e risultano formati per le attività di cantiere?	**Conforme**	—

Firma ispettore principale



Davide Conti
Preposto
Firmato il 22/10/2026 12:51

Avvertenze: Il presente report è stato generato mediante l'applicazione AiVer. AiVer rappresenta un supporto operativo destinato esclusivamente ad agevolare l'attività degli operatori specializzati nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. L'app non sostituisce in alcun modo le competenze professionali, le valutazioni tecniche o le responsabilità giuridiche dell'operatore o dell'azienda utilizzatrice. La verifica della correttezza, della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel report resta a carico esclusivo dell'operatore che effettua la compilazione e dell'azienda di riferimento. AiVer e i suoi sviluppatori declinano ogni responsabilità, diretta o indiretta, in merito a contenuti e informazioni riportati nei report, alle modalità di trasmissione, condivisione e conservazione dei dati e a eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo, dall'omissione o dall'errata interpretazione delle informazioni contenute nel presente documento.

Appendice fotografica


1792659037884_scaled_1000034626.jpg

Riferimento nel documento: Checklist: Preparazione area di cantiere
Voce: L'area è correttamente delimitata con recinzioni, barriere o nastri segnaletici conformi?
Allegato indicato nel corpo PDF: 1792659037884_scaled_1000034626.jpg



1792659068239_scaled_1000034627.jpg

Riferimento nel documento: Checklist: Preparazione area di cantiere
Voce: È presente segnaletica di sicurezza visibile e conforme per indicare accessi, divieti e pericoli?
Allegato indicato nel corpo PDF: 1792659068239_scaled_1000034627.jpg



Informazioni tecniche del documento

Applicazione: AiVer Web
Versione: 1.0.0 (aiver-api-staging-00071-xx2)

Hash documento (SHA-256):
E6098894E0D7687553872CD13B1D3A9A5E5D48E5F770CBF8B8D0B5C45CAA4F3B