EdilNova Demo

Report Non Conformità

Generato il 22/10/2026 10:58

Dati generali

ID NC	NC_insp-889908d990bd4501b8ed8-1792576610949-d34be01735_preparazione_area_area_delimitata
ID Sito/Cantiere	889908d990bd4501b8ed8
ID ispezione	insp-889908d990bd4501b8ed8-1792576610949-d34be01735
Sito/Cantiere	-
Ispezione	Ispezione 21/10/2026
Checklist	Preparazione area di cantiere
Voce checklist	L'area è correttamente delimitata con recinzioni, barriere o nastri segnaletici conformi?
Zona	Non specificata
Prima rilevazione	22/10/2026 12:51

Stato

Tipo	Totale
Stato	Aperta
Gravità	Alta
Priorità	1
Scadenza	-
Badge scadenza	-

Azioni correttive correnti

Nessuna azione correttiva corrente definita

Storico rilevazioni

Tipo	Ispezione	Data	Stato	Valid.	Azioni	Allegati	Zona / note
Corrente	insp-889908d990bd4501b8ed8-1792576610949-d34be01735	22/10/2026 12:51	Aperta	-	-	1792659037884_scaled_1000034626.jpg	Zona: Non specificata • Nota: delimitazione incomplta presso l'accesso agli scavi

Rilevazione corrente — Azioni

Nessuna azione collegata a questa rilevazione.

Allegati situazione corrente

	Nome file	Tipo
•	1792659037884_scaled_1000034626.jpg	photo

Validazione

Validata	No
Data validazione	-
Validator profile ID	-
Firma validazione	-
Data firma validatore	-

Storico modifiche

Nessuna modifica registrata.

Data di stampa: 22/10/2026 10:58

Avvertenze: Il presente report è stato generato mediante l'applicazione AiVer. AiVer rappresenta un supporto operativo destinato esclusivamente ad agevolare l'attività degli operatori specializzati nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. L'app non sostituisce in alcun modo le competenze professionali, le valutazioni tecniche o le responsabilità giuridiche dell'operatore o dell'azienda utilizzatrice. La verifica della correttezza, della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel report resta a carico esclusivo dell'operatore che effettua la compilazione e dell'azienda di riferimento. AiVer e i suoi sviluppatori declinano ogni responsabilità, diretta o indiretta, in merito a contenuti e informazioni riportati nei report, alle modalità di trasmissione, condivisione e conservazione dei dati e a

eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo, dall'omissione o dall'errata interpretazione delle informazioni contenute nel presente documento.

Appendice fotografica

1792659037884_scaled_1000034626.jpg

Riferimento nel documento: Allegati situazione corrente
Allegato situazione corrente: 1792659037884_scaled_1000034626.jpg



Informazioni tecniche del documento

Applicazione: AiVer Web
Versione: 1.0.0 (aiver-api-staging-00071-xx2)

Hash documento (SHA-256):
DD915723647BB3F15BE6515A3F30FB599A4B29970E78655061056778AC1CD23B